

Акционерное общество



«Новошахтинский завод
нефтепродуктов»

ЦППСН ЭЛОУ АВТ-2,5(II)

АКТ _____

**Дефектов вентиляционных систем КЦ-1/1,2; КЦ-2/1,2; КЦ-3/1,2
КЦ-4/1,2; ХМ-1/1; ХМ-2/1; ХМ-3/1; ХМ-4/1; ХМ-5/1; ХМ-6/1**

Настоящий акт составлен о том, что 22.03.2023г. при проведении осмотра вентиляционных систем КЦ-1/1,2; КЦ-2/1,2; КЦ-3/1,2 КЦ-4/1,2; ХМ-1/1; ХМ-2/1; ХМ-3/1; ХМ-4/1; ХМ-5/1; ХМ-6/1 были обнаружены следующие дефекты:

1. Обледенение датчиков температуры, фото прилагаются;
2. Обледенение корпуса вент системы;
3. Нарушена герметичность калорифера;
4. Утечка фреона в системе;

Вывод: комиссией предлагается выполнить диагностику, обслуживание и ремонт вентиляционных систем, заполнение фреоном системы охлаждения устранение пропусков.

